



Гранулят СФ

Технологическая добавка

Назначение: Введение СФ в резиновую смесь в дозировке 0,5 - 2 масс.ч. на 100 масс.ч. фторкачука понижает технологическую вязкость смеси, улучшает ее однородность при вальцевании, устраняет прилипание резиновой смеси к валкам при ее изготовлении и готовых изделий к пресс-форме после вулканизации, улучшает качество поверхности при шприцевании, облегчает восстановление пластичности смеси после ее длительного хранения

Основные характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Воскоподобное вещество белого или серовато-буроватого цвета в виде гранул
2	Температура плавления, °С в пределах	40 – 60